



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-970
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
<http://www.ls.pr.gov.br>

GABINETE DO PREFEITO

Gestão 2017/2020

DECRETO Nº 037/2020

27/04/2020

SUMULA: DECLARA A INSERVIBILIDADE DE BENS MÓVEIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 65, VI e XXVI da Lei Orgânica do Município de Laranjeiras do Sul:

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar que os bens móveis abaixo relacionados são considerados **inservíveis**, nos termos do Art. 17, II e do Art. 22, §5º da Lei 8.666/1993, bem como em consonância com o Art. 96 da Lei Orgânica do Município de Laranjeiras do Sul, e serão leiloados e baixados do Patrimônio Municipal, considerando o Termo de Avaliação nº 003/2020, de autoria da **Comissão Permanente de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis** – Decreto nº 043/2017 de 05 de junho de 2017:

	RESTRIÇÃO	BEM	ESPECIFICAÇÕES	VALOR
01		VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV,2013/2014 - PLACA: AXH-5116 (PR), CHASSI: 9BWAA05W3EP017 538	PATR. 17081 - VOLKSWAGEN Modelo: GOL 1.0 GIV br Ano Fab/Modelo: 2013/2014Placa: AXH 5116 (PR), KM acima de: 61000 br, Cor: Branca, Combustível: Flex, (Álcool/Gasolina),Ch: 9BWAA05W3EP017538, Acessórios, Nº de Portas: 4 Câmbio: Manual, Direção: Mecânica, Ar condicionado: Não, Vidros: Manuais Rodas: Ferro Bancos: Tecido Aparelho de Som: Não, Condições Gerais Motor: Funcionando Pintura: Regular, Lataria: Regular, Tapeçaria: Ruim, Pneus: Ruins, Observações: Rodas: Enferrujadas, Cambio e Motor: Não Testado, Freios e Embreagem; Avariados, Selo de Identificação: Falta Para-brisa: Riscado, Capô: Piques de Pedra/Mossas, Para-lama Dianteiro Direito e Esquerdo: Mossas Para- choque Traseiro e Dianteiro: Riscado Porta Traseira Esquerda: Riscado Retrovisor Esquerdo: Avariado Teto: Mossas Banco Dianteiro Esquerdo: Rasgado Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição, Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe, Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão	R\$ 7.900,00
02		RENAULT CLIO EXP 1.0 2014/2015 - Placa: AZN 7D15 (PR) Chassi: 8A1BB8215FL6933 26	PATR. 24466 - RENAULT Modelo: CLIO EXP 1.0 16VH Ano Fab/Modelo: 2014/2015Placa: AZN 7D15 (PR) KM acima de: 33000 Cor: Preto Combustível: Flex (Álcool/Gasolina) Ch: 8A1BB8215FL693326 Acessórios, Nº de Portas: 4, Câmbio: Manual Direção: Mecânica Ar condicionado: Não, Vidros: Manuais, Rodas: Ferro, Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não, Condições Gerais Motor: Funcionando Pintura: Regular Lataria: Regular Tapeçaria: Regular Pneus: Ruins Observações: Capô: Piques de Pedra Porta Dianteira	R\$ 9.000,00

			Esquerda: Amassada para-choque Dianteiro: Avariado Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.	
03	RESTRIÇÃO	VOLKSWAGEN POLO SEDAN 1.6 2007/2008 - Placa: AFY 8088 Chassi: 9BWJB49N38P028 680	PATR. 20717 - VOLKSWAGEN Modelo: POLO SEDAN 1.6 Ano Fab/Modelo: 2007/2008 Placa: AFY 8088 KM acima de: 130000 Cor: Prata Ch: 9BWJB49N38P028680 Acessórios Nº de Portas: 4 Câmbio: Manual Direção: Hidráulica Ar condicionado: Sim Vidros: Elétricos Rodas: Ferro Bancos: Tecido Aparelho de Som: Não Condições Gerais Motor: Funcionando Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria: Ruim Pneus: Ruins Observações: Rodas: Enferrujadas Cambio e Motor: Não Testado Bancos; Avariados Selo de Identificação: Falta Grade: Avariada, Para-brisa: Riscado Capô: Piques de Pedra/Enferrujado Farol e Lanterna Direita: Quebrado Para-lama Dianteiro Direito e Esquerdo: Amassado Retrovisor Direito e Esquerdo: Quebrado Porta Dianteira Esquerda: Amassada para-choque Traseiro: Riscado/Mossas para-choque Dianteiro: Quebrado Lateral Traseira Esquerda: Mossas/Riscado Porta Traseira e Dianteira Esquerda: Riscado Farol e Lanterna Esquerdo: Avariado Teto: Mossas Bancos Dianteiros e Traseiros: Avariados Forrações das Portas: Avariadas Bateria: Avariada Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão	R\$ 5.500,00
04		FIAT PALIO FIRE 1.0 Ano 2016/2016 - Placa: BAL 0935 (PR) Chassi: 9BD17122ZG75761 88	PATR. 20740 - FIAT Modelo: PALIO FIRE 1.0 Ano Fab/Modelo: 2016/2016 Placa: BAL 0935 (PR) KM acima de: 175000 Cor: Branca Combustível: Flex (Álcool/Gasolina) Ch: 9BD17122ZG7576188, Acessórios Nº de Portas: 4 Câmbio: Manual Direção: Mecânica Ar condicionado: Sim Vidros: Dianteiros Elétricos/Traseiros Manuais, Rodas: Ferro Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não Condições Gerais, Motor: Não testado Pintura: Ruim Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim, Pneus: Ruins, Observações: Rodas: Enferrujadas Cambio e Motor: Não Testado Selo de Identificação: Falta Para-brisa: Riscado Capô: Piques de Pedra Para-lama Dianteiro Direito: Riscado para-choque Traseiro e Dianteiro: Quebrado Porta Traseira Direita: Amassado Porta Dianteira Direita: Riscado Lateral Traseira Direita: Amassada Bateria: Avariada Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão	R\$ 9.500,00
05		RENAULT SANDERO AUT 1.0 16V 2009/2010 - Placa: ART 8G62 (PR) Chassi: 93YBSR6GHAJ309 208	PATR. 24414 - RENAULT Modelo: SANDERO AUT 1.0 16V Ano Fab/Modelo: 2009/2010 Placa: ART 8G62 (PR) KM acima de: Não Visualizada, Cor: Cinza Combustível: Flex (Álcool/Gasolina) Ch: 93YBSR6GHAJ309208, Acessórios Nº de Portas: 4 Câmbio: Manual Direção: Mecânica Ar condicionado: Não Vidros: Manuais Rodas: Ferro Bancos: Tecido Aparelho de Som: Não Condições Gerais Motor: Não testado Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria: Ruim Pneus: Ruins Observações: Rodas: Enferrujadas Cambio e Motor: Não Testado Selo de Identificação: Falta Suspensão: Avariada para-choque Traseiro: Riscado para-choque Dianteiro: Piques de Pedra/Riscado Bateria: Falta Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição	R\$ 6.800,00

			Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão	
06		FIAT PALIO FIRE 1.0 2015/2016 - Placa: BAE 8404 (PR) Chassi: 9BD17102ZG75740 22	PATR. 20492 - FIAT Modelo: PALIO FIRE 1.0 Ano Fab/Modelo: 2015/2016 Placa: BAE 8404 (PR) KM acima de: 211000 Cor: Branca Combustível: Flex (Álcool/Gasolina) Ch: 9BD17102ZG7574022, Acessórios N° de Portas: 2, Câmbio: Manual, Direção: Mecânica Ar condicionado: Não Vidros: Manuais Rodas: Ferro Bancos: Tecido Aparelho de Som: Não Condições Gerais Motor: Não testado Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria: Ruim Pneus: Ruins Observações: Rodas: Enferrujadas Cambio e Motor: Não Testado Selo de Identificação: Falta Para-brisa: Riscado Capô: Piques de Pedra/Mossas Para-lama Dianteiro Direito e Esquerdo: Amassado para-choque Traseiro e Dianteiro: Quebrado/Avariado Porta Dianteira Direita: Amassado Lateral Traseira Direita: Mossas Bateria: Avariada Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.	R\$ 8.400,00
07	RESTRIÇÃO	RENAULT LOGAN EXP 1.6 2011/2011 - Placa: MID 8692 (PR) Chassi: 93YLSR7UHB749 612	PATR. 24418 - RENAULT Modelo: LOGAN EXP 1.6 Ano Fab/Modelo: 2011/2011 Placa: MID 8692 (PR) KM acima de: 141000, Cor: Branca Ch: 93YLSR7UHB749612, Acessórios N° de Portas: 4 Câmbio: Manual Direção: Mecânica Ar condicionado: Sim Vidros: Elétricos Rodas: Ferro Bancos: Tecido Aparelho de Som: sim Condições Gerais Motor: Não testado Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria: Ruim Pneus: Ruins Observações: Rodas: Enferrujadas Cambio e Motor: Não Testado Selo de Identificação: Falta Para-brisa: Riscado Capô: Piques de Pedra/Amassado Farol e Lanterna Direita e Esquerda: Fosco Para-lama Dianteiro Direito: Riscado Porta Dianteira Direita: Mossas para-choque Traseiro e Dianteiro: Quebrado Lateral Traseira Esquerda: Quebrado Lateral Traseira Direita: Amassado Capô Traseiro: Piques de Pedra Porta Traseira Esquerda: Mossas Teto: Amassado Banco Dianteiro Direito e Banco Traseiro: Falta Forrações das Portas: Falta Bateria: Falta Painel de Instrumentos: Avariado Maquina de Vidro e Componentes das Portas: Falta Elétrica: Avariada Apresenta falta de partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.	R\$ 7.900,00
08	RESTRIÇÃO	HYUNDAI SANTA FE V6 2.7 2008/2008 - Placa: EJC 7872 Chassi: KMHS81DP9U412 781	PATR. 24420 - HYUNDAI Modelo: SANTA FE V6 2.7 Ano Fab/Modelo: 2008/2008 Placa: EJC 7872 KM acima de: Não Visualizada Cor: Preto Combustível: Gasolina Ch: KMHS81DP9U412781 Acessórios N° de Portas: 4 Câmbio: Automático Direção: Hidráulica Ar condicionado: Sim Vidros: Elétricos Rodas: Liga-Leve Bancos: Couro Aparelho de Som: Sim Condições Gerais Motor: Não testado Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria: Ruim Pneus: Ruins Observações: Rodas: Riscadas Cambio e Motor: Não Testado Selo de Identificação: Falta Bancos: Avariados Grade: Avariada Capô: Piques de Pedra/Mossa Para-lama Dianteiro Esquerdo: Riscado/Mossas Porta Traseira Esquerda: Mossas para-choque Dianteiro: Quebrado Lateral Traseira Esquerda: Avariado Retrovisor Esquerdo: Avariado Faróis de Milha: Avariados Banco Dianteiro Direito e Esquerdo: Avariados Banco Traseiro: Falta Forrações das Portas: Falta Bateria: Falta Painel de Instrumentos: Avariado Maquina de Vidro e	R\$ 9.500,00

			Componentes das Portas: Falta Elétrica: Avariada Apresenta falta de partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.	
09		FIAT UNO VIVACE 1.0 2011/2011 - Placa: AUK 2I16 Chassi: 9BD195152C02138 77	PATR. 24415 - FIAT Modelo: UNO VIVACE 1.0 Ano Fab/Modelo: 2011/2011 Placa: AUK 2616 KM acima de: Não Visualizada Cor: Preto Combustível: Flex (Álcool/Gasolina) Ch: 9BD195152C0213877 Acessórios Nº de Portas: 4 Câmbio: Manual Direção: Mecânica Ar condicionado: Não Vidros: Manuais Rodas: Ferro Bancos: Tecido Aparelho de Som: Não Condições Gerais Motor: Não testado Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria: Falta Pneus: Ruins Observações: Rodas: Enferrujadas Cambio e Motor: Não Testado Selo de Identificação: Falta Bancos: Avariados Capô: Piques de Pedra/Mossas Para-lama Dianteiro Direito: Avariado Porta Traseira e Dianteira Esquerda e Direita: Riscados para-choque Dianteiro: Pintura Descascando/Riscado para-choque Traseiro: Avariado Capô Traseiro: Mossas Farol e Lanternas Direito e Esquerdo: Fosco Teto: Avariado Banco Dianteiro Direito e Banco Traseiro: Falta Banco Dianteiro Esquerdo: Avariados Forrações das Portas: Falta Bateria: Falta Pannel de Instrumentos: Avariado Caixa de Ar Esquerda e Direita: Avariada Maquina de Vidro e Componentes das Portas: Falta Elétrica: Avariada Apresenta falta de partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.	R\$ 7.900,00
10	Sem/doc	FORD ECOSPORT XLT 2.0 2003/2003 - Placa: ALU 1385 Chassi: 9BFZE16F2485278 53	PATR. 24421 - FORD Modelo: ECOSPORT XLT 2.0 Ano Fab/Modelo: 2003/2003 Placa: ALU 1385 KM acima de: Não Visualizada Cor: Preto Combustível: Gasolina Ch: 9BFZE16F248527853 Acessórios Nº de Portas: 4 Câmbio: Manual Direção: Mecânica Ar condicionado: Sim Vidros: Elétricos Rodas: Ferro Bancos: Tecido Aparelho de Som: Não Condições Gerais Motor: Não testado Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria: Ruim Pneus: Ruins Observações: Rodas: Enferrujadas Cambio e Motor: Não Testado Selo de Identificação: Falta Grade: Avariada Capô: Piques de Pedra Para-brisa: Quebrado Para-lama Dianteiro Direito: Riscado Porta Dianteira Direita: Amassado para-choque Dianteiro: Avariado para-choque Traseiro: Quebrado Farol e Lanternas Direito e Esquerdo: Fosco Teto: Trincado Lateral Traseira: Avariado Banco Dianteiro Esquerdo: Rasgado Bateria: Falta Pannel de Instrumentos: Avariado Caixa de Ar Esquerda e Direita: Corrosão Apresenta falta de partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.	R\$ 7.000,00
11		ASIA TOWNER VBR 1995/1996 - Placa: AGM 4993 Chassi: KN3HNS8D1SK01 0349	PATR. 22179 - ASIA Modelo: TOWNER VBR Ano Fab/Modelo: 1995/1996 Placa: AGM 4993 (PR) KM acima de: 81000 Cor: Branca Combustível: Gasolina Ch: KN3HNS8D1SK010349 Acessórios Nº de Portas: 5 Câmbio: Manual Direção: Mecânica Ar condicionado: Não Vidros: Manuais Rodas: Ferro Bancos: Tecido Aparelho de Som: Não Condições Gerais Motor: Funcionando Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria: Ruim Pneus: Ruins Observações: Rodas: Enferrujadas Cambio e Motor: Não Testado Selo de Identificação: Falta Bancos: Avariados Capô: Piques de Pedra Grade:	R\$ 2.300,00

			<p>Avariada Para-brisa: Quebrado Farol Direito: Avariado Para-lama Dianteiro Direito e Esquerdo: Avariado Porta Dianteira Esquerda e Direita: Riscados Porta Lateral Direita: avariada para-choque Traseiro: Amassado/Riscado Teto: Enferrujado Banco Traseiro: Falta Forrações das Portas: Avariadas Bateria: Avariada Podendo Apresentar falta de partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.</p>	
12		<p>CHEVROLET VECTRA GLS 2.2 1999/2000 - Placa: MAW 2E42 (PR) Chassi: 9BGJK19HOYB123 890</p>	<p>PATR. 24417 - CHEVROLET Modelo: VECTRA GLS 2.2 Ano Fab/Modelo: 1999/2000 Placa: MAW 2E42 (PR) KM acima de: Não Visualizada Cor: Cinza Combustível: Gasolina Ch: 9BGJK19HOYB123890 Acessórios Nº de Portas: 4 Câmbio: Manual Direção: Hidráulica Ar condicionado: Sim Vidros: Elétricos Rodas: Faltam Bancos: Tecido Aparelho de Som: Não Condições Gerais Motor: Não testado Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria: Falta Pneus: Faltam Observações: Estado de Sucata Rodas: Falta Cambio e Motor: Não Testado Selo de Identificação: Falta Bancos: Falta Capô: Piques de Pedra Grade: Falta Para-brisa: Riscado Farol e Lanterna Direito e Esquerdo: Fosco Capô Traseiro: Pintura Descascando/Amassado para-choque Traseiro e Dianteiro: Quebrado Retrovisor Esquerdo: Avariado Banco Traseiro e Dianteiro Direito: Falta Forrações das Portas: Falta Bateria: Avariada Painele de Instrumentos: Avariado Banco Dianteiro Esquerdo: Avariado Elétrica: Avariada Apresenta falta de partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.</p>	R\$ 6.000,00
13		<p>MERCEDES BENZ PICKUPECIA 3PRT 2013/2013 - Placa: AXS 1087 (PR) Chassi: 8AC906633DE0795 18</p>	<p>PATR. 17315 - MERCEDES BENZ Modelo: PICKUPECIA 3PRT Ano Fab/Modelo: 2013/2013 Placa: AXS 1087 (PR) KM acima de: 360000 Cor: Branca Combustível: Diesel Ch: 8AC906633DE079518 Acessórios Nº de Portas: 4 Câmbio: Manual Direção: Mecânica Ar condicionado: Sim Vidros: Elétricos Rodas: Ferro Bancos: Tecido Aparelho de Som: Não Condições Gerais Motor: Funcionando Pintura: Regular Lataria: Regular Tapeçaria: Ruim Pneus: Ruins Observações: Rodas: Enferrujadas Cambio e Motor: Não Testado Selo de Identificação: Falta Bancos: Rasgados Capô: Piques de Pedra/Amassado Para-brisa: Quebrado Farol e Lanterna Direito: Quebrado para-choque Traseiro e Dianteiro: Riscado Banco Dianteiro Direito: Rasgado Para-lama Dianteiro Direito: Pintura Descascando/Piques de Pedra Teto: Avariado Retrovisor Direito: Avariado Porta Dianteira Direita: Mossas Porta Dianteira Esquerda: Piques de Pedra Porta Lateral Direita: Piques de Pedra/Amassado Lateral Traseira Esquerda e Direita: Avariado Consta no Documento AMBULANCIA, possível regularização por conta do Arrematante Comprador Podendo apresentar falta de partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.</p>	R\$ 29.200,00
		<p>ONIBUS</p>	<p>PATR. 17329 - ÔNIBUS RODOVIÁRIO Marca: RENAULT Modelo: MASTER EUR STDL2 Ano Fab/Modelo: 2013/2014 Placa: AXQ 8413 (PR) KM acima de: 185000 Cor: Branca Combustível: Diesel Ch: 93YVE34MCEJ649209 Câmbio: Manual Motor: Avariado/Podendo faltar peças e partes Bancos: Tecido</p>	

14	<p>RODOVIÁRIO RENAULT MASTER EUR STDL2 2013/2014 - Placa: AXQ 8413 (PR) Chassi: 93YVE34MCEJ649 209</p>	<p>Urbano ou Rodoviário: Rodoviário Quantidade de Lugares: 16 Condições Gerais Pintura: Regular Lataria: Regular Tapeçaria: Regular Qtd. de Pneus: 4 Estado dos Pneus: Ruins Observações: Motor: Batido Tacógrafo: Sim Assoalho: Avariado Capô: Piques de Pedra Porta Direita: Pintura Descascando Puxador Porta Direita: Quebrado Lateral Esquerda: Amassado para-choque Dianteiro: Riscado/Avariado Bateria: Avariada Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.</p>	<p>R\$ 31.000,00</p>
15	<p>ÔNIBUS URBANO IVECO CITYCLASS 70C16 2011/2012 - Placa: AVD 2759 (PR) Chassi: 93ZL68B01C84347 90</p>	<p>PATR. 15398 - ÔNIBUS URBANO Marca: IVECO Modelo: CITYCLASS 70C16 Ano Fab/Modelo: 2011/2012 Placa: AVD 2759 (PR) KM acima de: 120000 Cor: Amarela Combustível: Diesel Ch: 93ZL68B01C8434790 Câmbio: Manual Motor: Funcionando Bancos: Courvin Urbano ou Rodoviário: Urbano Quantidade de Lugares: 20 Condições Gerais Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria: Ruim Qtd. de Pneus: 6 Estado dos Pneus: Ruins Observações: Motor e Cambio: Não Testado Tacógrafo: Sim Bancos: Rasgados Selo de Identificação: Falta Grade: Avariada Para-brisa: Riscado Lateral Direita e Esquerda: Mossas/Riscos para-choque Dianteiro: Quebrado para-choque Traseiro: Amassado Bateria: Avariada Painel de Instrumentos: Avariado Parte Dianteira e Traseira: Regular Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.</p>	<p>R\$ 29.500,00</p>
16	<p>ÔNIBUS URBANO MERCEDES BENZ MPOLO VICINO ON 2003/2003 - Placa: AKW 8796 (PR) Chassi: 9BM6881563B3289 69</p>	<p>PATR. 11246 - ÔNIBUS URBANO Marca: MERCEDES BENZ Modelo: MPOLO VICINO ON Ano Fab/Modelo: 2003/2003 Placa: AKW 8796 (PR) KM acima de: 665000 Cor: Branca Combustível: Diesel Ch: 9BM6881563B328969 Câmbio: Manual Motor: Funcionando Bancos: Tecido Urbano ou Rodoviário: Urbano Quantidade de Lugares: 25 Condições Gerais Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria: Ruim Qtd. de Pneus: 6 Estado dos Pneus: Ruins Observações: Motor e Cambio: Não Testado Motor: Vazamento Tacógrafo: Não Selo de Identificação: Falta Carroceria Apresenta algumas Trincas Grade: Avariada Para-brisa: Riscado Lateral Direita e Esquerda: Amassado/Riscos Lanterna Traseira Direita e Esquerda: Avariadas Lanterna Dianteira Esquerda e Direita: Avariadas para-choque Dianteiro: Trincado/Riscos para-choque Traseiro: Quebrado Bateria: Avariada Painel de Instrumentos: Avariado Parte Dianteira e Traseira: Ruim Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.</p>	<p>R\$ 12.000,00</p>
17	<p>ÔNIBUS URBANO IVECO CITYCLASS 70C16 2009/2009 - Placa: ARR 7566 (PR) Chassi:</p>	<p>PATR. 13550 - ÔNIBUS URBANO Marca: IVECO Modelo: CITYCLASS 70C16 Ano Fab/Modelo: 2009/2009 Placa: ARR 7566 (PR) KM acima de: Não Visualizado Cor: Amarela Combustível: Diesel Ch: 93ZL6880198409979 Câmbio: Manual Motor: Não testado Bancos: Courvin urbano ou Rodoviário: Urbano Quantidade de Lugares: 22 Condições Gerais Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria: Ruim Qtd. de Pneus: 6 Estado dos Pneus: Ruins Observações: Motor e Cambio: Não Testado Motor: Vazamento Tacógrafo: Sim Selo de Identificação: Falta Apresenta algumas Trincas parte</p>	<p>R\$ 16.000,00</p>

		93ZL688019840997 9	Traseira Sinaleira de Teto: Avariadas Bancos: Rasgados para-brisa: Riscado Lateral Direita e Esquerda: Amassado/Riscos Lanterna Traseira Direita: Avariadas para-choque Dianteiro: Quebrado para-choque Traseiro: Quebrado Bateria: Avariada Painel de Instrumentos: Avariado Parte Dianteira e Traseira: Ruim Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.	
18		ÔNIBUS RODOVIÁRIO VOLVO Modelo: MPOLO VIAGGIO R 2002/2002 - Placa: AKJ 2652 (PR) Chassi: 9BVR6C4102E3571 05	PATR. 22188 - ÔNIBUS RODOVIÁRIO Marca: VOLVO Modelo: MPOLO VIAGGIO R Ano Fab/Modelo: 2002/2002Placa: AKJ 2652 (PR) KM acima de: 475000 Cor: Branca Combustível: Diesel Ch: 9BVR6C4102E357105 Câmbio: Manual Motor: Funcionando Bancos: Tecido Urbano ou Rodoviário: Rodoviário Quantidade de Lugares: 42 Condições Gerais Pintura: Regular Lataria: Regular Tapeçaria: Ruim Qtd. de Pneus: 6 Estado dos Pneus: Ruins Observações: Motor e Cambio: Não Testado Tacógrafo: Sim Selo de Identificação: Falta Vidro Lateral Cabine: Quebrado Porta: Amassada para-brisa: 01 Quebrado Lateral Direita e Esquerda: Amassado/Riscos Lanterna Traseira Direita: Avariada Lanterna Traseira Esquerda: Fosco para-choque Dianteiro: Avariado para-choque Traseiro: Riscado Parte Dianteira e Traseira: Regular Retrovisor Esquerdo: Avariado Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.	R\$ 32.500,00
19		ÔNIBUS RODOVIÁRIO VOLKSWAGEM COMIL CAMPIONE R 2002/2002 - Placa: IKX 4188 (PR) Chassi: 9BWHG82Z92R221 920	PATR. 21413 - ÔNIBUS RODOVIÁRIO Marca: VOLKSWAGEM Modelo: COMIL CAMPIONE R Ano Fab/Modelo: 2002/2002Placa: IKX 4188 (PR) KM acima de: 660000 Cor: Branca Combustível: Diesel Ch: 9BWHG82Z92R221920 Câmbio: Manual Motor: Não testado Bancos: Tecido Urbano ou Rodoviário: Rodoviário Quantidade de Lugares: 42 Condições Gerais Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria: Ruim Qtd. de Pneus: 6 Estado dos Pneus: Ruins Observações: Motor e Cambio: Não Testado Tacógrafo: Sim Selo de Identificação: Falta Trambulador e Cabos Caixa de cambio: Avariados Grade: Avariada para-brisa: Avariado/Riscado Lateral Direita: Amassado/Riscado Lanterna Traseira Direita: Quebrado Lanterna Dianteira Esquerda e Direita: Fosco para-choque Dianteiro: Trincado/Avariado para-choque Traseiro: Trincado/Riscado Parte Dianteira e Traseira: Regular Retrovisor Direito: Avariado Lateral Esquerda: Riscado/Amassado Farol Direito e Esquerdo: Fosco Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.	R\$ 15.000,00
20		ÔNIBUS RODOVIÁRIO VOLVO MPOLO VIAGGIO R 2002/2002 - Placa: AKJ 2658 (PR)	PATR. 22189 - ÔNIBUS RODOVIÁRIO Marca: VOLVO Modelo: MPOLO VIAGGIO R Ano Fab/Modelo: 2002/2002Placa: AKJ 2658 (PR) KM acima de: 440000 Cor: Branca Combustível: Diesel Ch: 9BVR6C4102E357106 Câmbio: Manual Motor: Funcionando Bancos: Tecido Urbano ou Rodoviário: Rodoviário Quantidade de Lugares: 42 Condições Gerais Pintura: Regular Lataria: Regular Tapeçaria: Ruim Qtd. de Pneus: 6 Estado dos Pneus: Ruins Observações: Motor e Cambio: Não Testado Tacógrafo: Sim Selo de Identificação: Falta Grade: Piques de Pedra	R\$ 55.000,00

		Chassi: 9BVR6C4102E3571 06	Lateral Direita: Amassado/Pintura descascando Lateral Esquerda: Riscado/Amassado Lanterna Traseira Direita e Esquerda: Avariada Lanterna Dianteira Direita: Fosco para-choque Dianteiro: Avariado para-choque Traseiro: Pintura Descascando/Riscado Parte Dianteira e Traseira: Regular Retrovisor Direito: Avariado Farol Esquerdo: Fosco Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.	
21		ÔNIBUS URBANO VOLKSWAGEM 15_190 EOD ESCOLAR HD 2012/2012 - Placa: AVU 3294 (PR) Chassi: 9532E82W4CR250 718	PATR. 11021 - ÔNIBUS URBANO Marca: VOLKSWAGEM Modelo: 15_190 EOD ESCOLAR HD Ano Fab/Modelo: 2012/2012 Placa: AVU 3294 (PR) KM acima de: Não Visualizado Cor: Amarela Combustível: Diesel Ch: 9532E82W4CR250718 Câmbio: Manual Motor: Não testado Bancos: Courvin Urbano ou Rodoviário: Urbano Quantidade de Lugares: 32 Condições Gerais Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria: Ruim Qtd. de Pneus: 6 Estado dos Pneus: Ruins Observações: Motor e Cambio: Não Testado tacógrafo: Sim Selo de Identificação: Falta Bancos: Avariados Molduras dos Faróis e Sinaleiras: Quebrados Grade: Avariada Lateral Direita: Amassado/Riscado Lateral Esquerda: Riscado/Amassado Lanterna Dianteira Direita: Avariada para-choque Dianteiro: Quebrado para-choque Traseiro: Amassado Parte Dianteira e Traseira: Regular Bateria: Avariada Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.	R\$ 28.000,00
22		ÔNIBUS URBANO VOLKSWAGEM COMIL SVELTO U 1998/1999 - Placa: AIH 6241 (PR) Chassi: 9BWYTJB6WRB10 708	PATR. 11258 - ÔNIBUS URBANO Marca: VOLKSWAGEM Modelo: COMIL SVELTO U Ano Fab/Modelo: 1998/1999 Placa: AIH 6241 (PR) KM acima de: 586000 Cor: Branca Combustível: Diesel Ch: 9BWYTJB6WRB10708 Câmbio: Manual Motor: Não testado Bancos: fibra Urbano ou Rodoviário: Urbano Quantidade de Lugares: 50 Condições Gerais Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria: Ruim Qtd. de Pneus: 6 Estado dos Pneus: Ruins Observações: Motor e Cambio: Não Testado Motor: Vazamento Tacógrafo: Não Selo de Identificação: Falta Grade: Piques de Pedra Lateral Direita e Esquerda: Amassado/Riscado/Enferrujado/Corrosão/Pintura Descascando Lanterna Dianteira Direita: Quebrada Para-choque Dianteiro: Quebrado Para-choque Traseiro: Quebrado Parte Dianteira e Traseira: Ruim Bateria: Avariada Lanterna Traseira Direita e Esquerda: Quebrado Sinaleiras de Teto: Avariadas Radiador: Desmontado Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.	R\$ 10.000,00
23		CAMINHÃO CARROCERIA	PATR. 11219 - CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA Marca: AGRALE Modelo: 8500 TCA Ano Fab/Modelo: 2007/2007 Placa: APK 3391 (PR) KM acima de: 200000 Cor: Branca Combustível: Diesel Ch: 9BYC2762S7C001522 Eixos: Dois Tração: 4x2 CarrocERIA: Carga Seca Cardan: Sim Diferencial: Sim Câmbio: Manual Motor: Não testado Bancos: Tecido Condições Gerais Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria/Forração: Ruim Qtd. de Pneus: 6 Estado dos Pneus: Ruins Observações: Motor e Cambio: Não Testados Tacógrafo: Sim Cambio: Avariado Fechaduras	R\$ 32.000,00

		<p>ABERTA AGRALE 8500 TCA 2007/2007 - Placa: APK 3391 (PR) Chassi: 9BYC2762S7C0015 22</p>	<p>Portas: Avariadas Selo de Identificação: Falta Carroceria: Tipo Compactadora, sem motor e Prensa de Compactação, Apresenta Corrosão/Ferrugem/Amassados Grade: Avariado Para-brisa: Riscado Capô: Avariado Para-choque Dianteiro: Trincado/Riscado/Avariado Farol Direito e Esquerdo: Avariado Para-lama Direito e Esquerdo: Avariados Porta Esquerda e Direita: Avariado Lanterna Traseira Esquerda: Quebrada Para-choque Traseiro: Falta Painel de Instrumentos: Avariado Bateria: Avariada Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.</p>	
24		<p>CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ L 1418 1990/1990 - Placa: AAG 5310 (PR) Chassi: 9BM384024LB8778 73</p>	<p>PATR. 11205 - CAMINHÃO BASCULANTE Marca: MERCEDES BENZ Modelo: L 1418 Ano Fab/Modelo: 1990/1990 Placa: AAG 5310 (PR) KM acima de: 679000 Cor: Vermelha Combustível: Diesel Ch: 9BM384024LB877873 Eixos: Três Tração: 6x2 Carroceria: Basculante Cardam: Sim Diferencial: Sim Câmbio: Manual Motor: Não testado Bancos: Tecido Condições Gerais Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria/Forração: Ruim Qtd. de Pneus: 10 Estado dos Pneus: Ruins Observações: Motor e Cambio: Não Testados Tacógrafo: Não Diferencial e caixa Cambio: Avariado Selo de Identificação: Falta Fechaduras Portas: Avariadas Escadas: Avariadas Forração das Portas e Teto: Avariada Carroceria: Basculante, Marca: Schiffer, Apresenta Corrosão/Ferrugem/Amassados Para-brisa: Riscado Capô: Piques de Pedra/ Enferrujado/Riscado Para-choque Dianteiro: Amassado/Riscado/Enferrujado Farol Direito: Avariado Para-lama Direito e Esquerdo: Corrosão/Pintura Descascando/Amassado Porta Esquerda e Direita: Avariado Lanterna Traseira Esquerda e Direita: Avariada Para-choque Traseiro: Amassado Painel de Instrumentos: Avariado Bateria: Avariada Lanterna Dianteira Esquerda e Direita: Avariadas Retrovisor Direito: Avariado Bancos: Avariados Teto: Avariado Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão.</p>	<p>R\$ 21.500,00</p>
25		<p>CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ L 2213 1983/1983 - Placa: ACD 5817 (PR) Chassi: 34540212603491</p>	<p>PATR. 11207 - CAMINHÃO BASCULANTE Marca: MERCEDES BENZ Modelo: L 2213 Ano Fab/Modelo: 1983/1983 Placa: ACD 5817 (PR) KM acima de: 82000 Cor: Azul Combustível: Diesel Ch: 34540212603491 Eixos: Três Tração: 6x4 Carroceria: Prancha Cardam: Sim Diferencial: Sim Câmbio: Manual Motor: Funcionando Bancos: Tecido Condições Gerais Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria/Forração: Ruim Qtd. de Pneus: 10 Estado dos Pneus: Ruins Observações: Motor e Cambio: Não Testados Tacógrafo: Não Selo de Identificação: Falta Bancos: Avariados Maçanetas e Fechaduras: Avariadas Forração das Portas e Teto: Avariadas Lataria: Pontos Rasgados Carroceria: Prancha em Madeira, Apresenta Corrosão/Ferrugem/Amassados Grade: Avariada Para-brisa: Riscado Capô: Piques de Pedra/ Enferrujado/Pintura Descascando Para-choque Dianteiro e Traseiro: Amassado/Riscado Para-lama Direito e Esquerdo: Avariado Porta Esquerda e Direita: Pintura Descascando/corrosão/Enferrujada Lanterna Traseira Esquerda: Avariada lanterna Traseira Direita: Quebrada Painel de Instrumentos: Avariado Bateria: Avariada Lanterna Dianteira Esquerda e Direita:</p>	<p>R\$ 14.200,00</p>

			Avariadas Retrovisor Direito: Avariado Teto: Amassado/Enferrujado Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão.	
26		CAMINHÃO BOMBEIRO CHEVROLET D-68 1983/1983 - Placa: AAG 0721 (PR) Chassi: BC683PXC10023	PATR. 11196 - CAMINHÃO BOMBEIRO Marca: CHEVROLET Modelo: D-68 Ano Fab/Modelo: 1983/1983 Placa: AAG 0721 (PR) KM acima de: 74000 Cor: Vermelha Combustível: Diesel Ch: BC683PXC10023 Eixos: Dois Tração: 4x2 Carroceria: Chassi Cardam: Sim Diferencial: Sim Câmbio: Manual Motor: Não testado Bancos: Courvin Condições Gerais Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria/Forração: Ruim Qtd. de Pneus: 6 Estado dos Pneus: Ruins Observações: Motor e Cambio: Não Testados Tacógrafo: Não Selo de Identificação: Falta Bancos: Rasgados Forração das Portas e Teto: Falta Grade: Quebrada Para-brisa: Riscado Capô: Avariado Para-choque Dianteiro e Traseiro: Amassado/Amassado Para-lama Direito e Esquerdo: Amassado Porta Esquerda e Direita: Avariadas Lanterna Traseira Esquerda: Avariada Lanterna Traseira Direita: Quebrada Painel de Instrumentos: Avariado Bateria: Falta Lanterna Dianteira Esquerda e Direita: Avariadas Retrovisor Direito e Esquerdo: Falta Teto: Amassado/Enferrujado Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão.	R\$ 7.000,00
27		TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D6 1EX -12 Ano: 2002 Série: B1894	PATR. 11239 - TRATOR DE ESTEIRA Marca: KOMATSU Modelo: D6 1EX -12 Ano: 2002 Série: B1894 Horímetro: 9519.3 Combustível: DIESEL Observações: Não Testado Pintura: Ruim Teto: Avariado Banco: Rasgado Bateria: Falta Capô: Amassado/Enferrujado Pino da Roda Guia: Avariado Lâmina: Soldas/Amassados/Rasgos Apresenta Ferrugem/Amassado/Soldas Podendo faltar partes, peças componentes podendo faltar chave de ignição apresenta pontos de ferrugem. Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.	R\$ 48.500,00
28		RETROESCAVAD EIRA NEW HOLLAND Modelo: LB 90 Ano: 2008 Série: *N8AH13392	PATR. 11797 - RETROESCAVADEIRA Marca: NEW HOLLAND Modelo: LB 90 Ano: 2008 Série: *N8AH13392*Horímetro: 2340.0 Combustível: DIESEL Tração: 4X4 Pneus (Quantidade/Estado): 4 Observações: Não Testado Pneus: Ruins Pintura: Ruim Teto: Amassado Para-brisa: Riscado Bateria: Falta Capô: Amassado/Enferrujado Painel de Instrumentos: Avariado Escadas: Amassadas Retrovisores: Falta Sinaleiras Dianteiras: Falta Colunas do Teto: Trincas Vidros Dianteiros: Quebrado Tampas Laterais Capô: Falta Mangueiras: Vazamento Tração Dianteira: Avariada Pistão Giro: Avariado Comando: Avariado Apresenta Ferrugem/Amassado/Soldas Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Apresenta pontos de ferrugem.	R\$ 19.000,00
29		MOTONIVELADO RA CAT 140 G Ano: 1994 Série: *5MDO2560*	PATR. 11227 - MOTONIVELADORA Marca: CAT Modelo: 140 G Ano: 1994 Série: *5MDO2560* Horímetro: 1584.4 Combustível: DIESEL Tração: 6X4 Pneus (Quantidade/Estado): 6 Observações: Não Testado Motor: Batendo/Fraco/Vazamento Pneus: Ruins Pintura: Ruim Teto: Amassado Limpador Para-brisa: Falta Bateria: Avariada Painel de Instrumentos: Avariado Escadas: Falta Retrovisores: Falta Sinaleiras	R\$ 13.000,00

			Dianteiras: Falta Mangueiras: Vazamento Elétrica: Avariada Portas: Falta Escarrificador: Falta Pinças Apresenta Ferrugem/Amassado/Soldas Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Apresenta pontos de ferrugem.	
30		RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 B Ano: 2015 Série: CA05142564	PATR. 19034 - RETROESCAVADEIRA Marca: RANDON Modelo: RK 406 B Ano: 2015 Série: CA05142564 Horímetro: 5718,5 Combustível: DIESEL Tração: 4x4 Pneus (Quantidade/Estado): 4 Observações: Não Testado Válvula Pressão do Reservatório Óleo Hidráulico: Falta Pneus: Ruins Pintura: Ruim Teto: Avariado Limpador Para-brisa: Avariado Painel de Instrumentos: Avariado Escadas: Amassadas Retrovisor externo Esquerdo: Falta Mangueiras: Vazamento Grade e Capô: Riscados Para-lama Esquerdo: Avariado Banco: Avariado Apresenta: Ferrugem/Amassado/Soldas Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Apresenta pontos de ferrugem.	R\$ 39.000,00
31		VOLPATO / MOTO CAR CA / MCF200 - Placa: BAE 4240 (PR) Chassi: 9A9CA0310FCEW 8067 Placa: BAE-2770 Chassi: 97UMCF200EM000 374	PATR. 20408 - VOLPATO / MOTO CAR Modelo: CA / MCF200 Ano Fab/Modelo: 2015-2015 / 2014-2014 Placa: BAE 4240 (PR) KM acima de: 6000 Cor: Branca Combustível: Gasolina Ch: 9A9CA0310FCEW8067 / 97UMCF200EM000374 Motor: Não testado Bancos: Courvin Partida elétrica: Não Freio a Disco: Não Condições Gerais Pintura: Ruim Lataria: Ruim Pneus: Ruins Observações: Triciclo Utilizado para Pintura de Faixas Acompanha Compressor de Ar, Cilindros e Caretinha Não Testado Equipamento todo Manchado/Pulverizado de Tinta Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.	R\$ 28.500,00
32		Triturador de Galhos Marca: Star Ano: 2016	PATR. 20681 -Triturador de Galhos a Gasolina Marca: Star Ano: 2016 Motor: Não Testado Pintura: Ruim Pneus: Ruins Podendo faltar partes, peças e componentes podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão.	R\$ 68.500,00
33		Carroceria em Metal Marca: Triel HT	Carroceria em Metal Marca: Triel HT Ano: Não Identificado Pintura: Ruim Aproximadamente 10m de Comprimento por 2.50 Largura Portas Laterais: 3 de cada Lado Divisórias Internas: 3 Sobre Chassi: Sim Para-choques Laterais: Amassados/Avariados Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta pontos de ferrugem, amassados e de corrosão.	R\$ 4.900,00
34		Sucata de Coletor de Lixo	Sucata de Coletor de Lixo Marca e Ano: Não Identificado Pintura: Ruim Pistões, Mangueiras, Elétrica, Motor, Sinaleiras: Não acompanha podendo faltar partes, peças e componentes podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe apresenta pontos de ferrugem, amassados e de corrosão.	R\$ 1.900,00
35		FIAT MILLE ECONOMY 1.0 2011/2012 - Placa: AUF 4810 (PR)	PATR. 13873 - FIAT Modelo: MILLE ECONOMY 1.0 Ano Fab/Modelo: 2011/2012 Placa: AUF 4810 (PR) KM acima de: Não Visualizada Cor: Branca Combustível: Flex (Álcool/Gasolina) Ch: 9BD15802AC6594708 Acessórios Nº de Portas: 2 Câmbio: Manual Direção: Mecânica Ar condicionado: Não Vidros: Manuais Rodas: Faltam Bancos: Tecido Aparelho de Som: Não Condições Gerais Motor: Não testado Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria: Ruim Pneus: Faltam Observações: Veiculo Acidentado/Sinistrado Estado de Sucata Grade: Falta Para-brisa: Falta Teto: Amassado	R\$ 1.000,00

		Chassi: 9BD15802AC65947 08	Retrovisores: Falta Capô: Amassado Para-lama Dianteiro Esquerdo e Direito: Amassado Porta Esquerda e Direita: Amassada Para-choque Dianteiro e Traseiro: Avariados Capô Traseiro: Avariado Vidro Traseiro: Falta Farol e Lanterna Esquerda: Falta Bancos: Avariados Forração das Portas e Teto: Avariados Painel de Instrumentos: Avariado Motor: Vazamento Bateria: Falta Apresenta falta de partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.	
36		RETROESCAVAD EIRA Marca: CASE Modelo: 580 H Ano: 1985 Série: 6984649	PATR. 23392 - RETROESCAVADEIRA Marca: CASE Modelo: 580 H Ano: 1985 Série: 6984 649 Horímetro: 811,3 Combustível: DIESEL Tração: 4X2 Pneus (Quantidade/Estado): 4 RUINS Observações: Não Testado Motor: Avariado/vazamento Pneus: Ruins Pintura: Ruim Teto: Amassado Painel de Instrumentos: Avariado Escadas: Avariadas Retrovisores: Falta Sinaleiras: Avariadas Mangueiras: Vazamento/Ressecadas Capô: Avariado Banco: Avariado Colunas do Teto/Cabine: Soldas e Trincas Apresenta Ferrugem/Amassado/Soldas Bateria: Falta Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Apresenta pontos de Ferrugem/Riscos/Piques de Pedra/Pintura Descascando.	R\$ 14.000,00
37		CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ LK1520 1988/1988 - Placa: AFQ 8A35 (PR) Chassi: 9BMJ45042JB7967 31	PATR. 24973 - CAMINHÃO BASCULANTE Marca: MERCEDES BENZ Modelo: LK1520 Ano Fab/Modelo: 1988/1988 Placa: AFQ 8035 (PR) KM acima de: 209000 Cor: Branca Combustível: Diesel Ch: 9BMJ45042JB796731 Eixos: Três Tração: 6x2 Carroceria: Basculante Cardam: Desmontado/Avariado, podendo faltar peças diferencial: Sim Câmbio: Manual Motor: Não testado Bancos: Tecido Condições Gerais Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria/Forração: Falta Qtd. de Pneus: 10 Estado dos Pneus: Ruins Observações: Motor e Cambio: Não Testados Tacógrafo: Sim Selo de Identificação: Falta Bancos: Avariados Forração das Portas e Teto: Avariada Fechadura Esquerda: Avariada Luzes do Teto: Avariadas Diferencial: Vazamento Grade: Quebrada Para-brisa: Riscado Capô: Piques de Pedra/Enferrujado Para-choque Dianteiro e Traseiro: Amassado/Enferrujado Para-lama Direito: Quebrado Para-lama Esquerdo: Avariado Porta Esquerda: Corrosão/Enferrujado Painel de Instrumentos: Avariado Bateria: Falta Lanterna Dianteira Esquerda: Quebrado Lanterna Dianteira Direita: Falta Retrovisor Direito e Esquerdo: Falta Teto: Amassado/Enferrujado Farol Direito: Quebrado Carroceria Basculante Sinais de: Corrosão/Enferrujado/Amassado/Soldas Podendo faltar partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão.	R\$ 18.500,00
38		Sucata Caçamba Coletora de Lixo	Sucata Caçamba Coletora de Lixo Marca e Ano: Não Identificado Pintura: Ruim Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta pontos de ferrugem, amassados e de corrosão.	R\$ 1.000,00
39		Sucata Caçamba Coletora de Lixo	Sucata Caçamba Coletora de Lixo com Chassi Marca e Ano: Não Identificado Pintura: Ruim Pneus: Ruins Podendo faltar partes, peças e componentes Apresenta pontos de ferrugem, amassados e de corrosão.	R\$ 950,00
40		Sucata Ferrosa	Sucata Ferrosa de Materiais Diversos Aproximadamente 1.500 kg	R\$ 500,00

41	Sucata de Lixo Eletrônico e Sucata Moveis Diversos	Sucata de Lixo Eletrônico e Sucata Moveis Diversos Aproximadamente 1.500 peças entre: Armários, Equipamentos Odontológicos e Hospitalares, Computadores, Autoclave, Impressoras, Dvds, Monitores, Televisores, Mesas, Bebedouros, Geladeiras, Nobreak, Rádios, Tendas, Ventiladores, Lavadoras, Cadeiras, HD externo, Estufas, entre outros Podendo faltar partes, peças e componentes, Apresenta pontos de ferrugem, amassados e de corrosão.	R\$ 500,00
42	VOLKSWAGEN GOL 1.0 ECOMOTION GIV 2011/2012 - Placa: AUW 5734 (PR) Chassi: 9BWAA05W5CP07 5017	PATR. 15291 - VOLKSWAGEN Modelo: GOL 1.0 ECOMOTION GIV Ano Fab/Modelo: 2011/2012 Placa: AUW 5734 (PR) KM acima de: 130000 Cor: Branca Combustível: Flex (Álcool/Gasolina) Ch: 9BWAA05W5CP075017 Acessórios N° de Portas: 4 Câmbio: Manual Direção: Hidráulica Ar condicionado: Não Vidros: Manuais Rodas: Ferro Bancos: Tecido Aparelho de Som: Não Condições Gerais Motor: Não testado Pintura: Ruim Lataria: Ruim Tapeçaria: Ruim Pneus: Ruins Observações: Rodas: Enferrujadas Capô: Amassado Para-choque Dianteiro: Quebrado Para-choque Traseiro: Riscado Banco Dianteiro Direito: Avariado Volante: Avariado Lateral Traseira Esquerda: Riscado Porta Esquerda Traseira: Riscado Caixa de Ar Esquerda: Pintura Descascando/Avariada Motor: Vazamento Bateria: Avariada Podendo apresentar falta de partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Podendo apresentar pontos de ferrugem e de corrosão.	R\$ 6.800,00
43	RENAULT MASTER ALLT AMB2, 2013/2014, PLACA: AXK-4213 (PR), CHASSI: 93YMAF4MCEJ66 4782	Patr. 17326 - RENAULT Modelo: MASTER ALLT AMB2 Ano Fab/Modelo: 2013/2014 Placa: AXK 4213 (PR) KM acima de: 353758 Cor: Branca Combustível: Diesel Ch: 93YMAF4MCEJ664782 Acessórios N° de Portas: 4 Câmbio: Manual Direção: Hidráulica Ar condicionado: Sim Vidros: Dianteiros Elétricos/Traseiros Manuais Rodas: Ferro Bancos: Tecido Aparelho de Som: Não Condições Gerais Motor: Funcionando Pintura: Bom Lataria: Bom Tapeçaria: Bom Pneus: Ruins Observações: Volante Desgastado Tampa Saída do Ar: Quebrado Capô: Amassado Para-lama Dianteiro Direito: Riscado Retrovisor Direito: Quebrado Lanterna Traseiro Direito: Quebrado Podendo apresentar falta de partes, peças e componentes Podendo faltar chave de ignição Podendo faltar ferramentas obrigatórias e estepe Apresenta Riscos e Amassados.	R\$ 27.000,00

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul/PR, em 27 de abril de 2020.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicação, com assinatura, feita no **Jornal Correio do Povo do Paraná**
Edição nº 3383 – de 29/04/2020.