



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-970
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136
<http://www.ls.pr.gov.br>

GABINETE DO PREFEITO

Gestão 2017/2020

DECRETO Nº 053/2018

08/08/2018

SUMULA: DECLARA A INSERVIBILIDADE DE BENS MÓVEIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 65, VI e XXVI da Lei Orgânica do Município de Laranjeiras do Sul:

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar que os bens móveis abaixo relacionados são considerados **inservíveis**, nos termos do Art. 17, II e do Art. 22, §5º da Lei 8.666/1993, bem como em consonância com o Art. 96 da Lei Orgânica do Município de Laranjeiras do Sul, e serão leiloados e baixados do Patrimônio Municipal, considerando o Termo de Avaliação nº 009/2018, de autoria da **Comissão Permanente de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis** – Decreto nº 043/2017 de 05 de junho de 2017:

Lote	Bem	Descrição dos Bens	Valor
1	ÔNIBUS VOLVO B10M, 1991/1991, PL.: LZI-6226 (PR), CH.: 9BV1MKC10ME311646	11267 - Marca: ÔNIBUS VOLVO, Modelo: B10M, Ano Fab/Modelo: 1991/1991, Placa: LZI-6226 (PR), KM acima de: 400884, Cor: Branca, Combustível: Diesel, Chassi: 9BV1MKC10ME311646, Acessórios, Câmbio: Manual, Bancos: Tecido, Urbano ou Rodoviário: Rodoviário, Quantidade de Lugares: 53, Condições Gerais, Mecânica/Motor: Desmontado/Avariado, podendo faltar peças, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim; Qtd. de Pneus: 3; Estado dos Pneus: Ruins; Observações: Motor: batido, Eixos:2 ;Selo de identificação: Falta, Banco Motorista: Falta, Rodas: Faltam, Pneus: Faltam, Grade: Quebrada, Para-brisa: Avariado, Parte Frontal: Ruim, Lateral direita: Avariada, Para-choque traseiro: Avariado, Parte traseira: Ruim, Lateral esquerda Avariada, Painel de instrumentos: Avariado, Apresenta falta de chave de ignição, Apresenta falta de partes, peças e componentes, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, Apresenta riscos, mossas e amassados, Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão, Em estado de Sucata.	R\$ 870,00
2	ÔNIBUS VOLVO B10M, 1991/1991, PL.: LZI-6320 (PR), CH.: 9BV1MKC10ME311639	11266 - Marca: ÔNIBUS VOLVO, Modelo: B10M, Ano Fab/Modelo: 1991/1991, Placa: LZI-6320 (PR), Cor: Branca, Combustível: Diesel, Chassi: 9BV1MKC10ME311639, Acessórios, Câmbio: Manual, Bancos: Tecido, Urbano ou Rodoviário: Rodoviário, Quantidade de Lugares: 53, Condições Gerais, Mecânica/Motor: Desmontado/Avariado, podendo faltar peças, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim, Qtd. de Pneus: 6, Estado dos Pneus: Ruins, Observações: Bancos: Avariados e Faltando alguns, Grade, Avariada, Para-brisa variado, Para-choque dianteiro e traseiro: Ruim, Farol direito e esquerdo: Avariado, Lanterna dianteiro direito e esquerdo: Avariado, Lateral direita esquerda: Avariadas, Vidros Laterais direito: Avariados, Lanternas traseira direita e esquerda: Avariadas, Parte frontal e traseira: Avariadas, Painel de instrumentos:	R\$ 870,00

		Avariado, Assoalho: Avariado, Apresenta falta de chave de ignição, Apresenta falta de partes, peças e componentes, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, Apresenta riscos, mossas e amassados, Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão, Em estado de Sucata.	
3	FIAT DUCATO C RONTAN AMB 2.8 (AMBULÂNCIA), 2005/2005, PL.: AMT-7483 (PR), CH.: 93W231F115102 2705	13546 - Marca: FIAT, Modelo: DUCATO C RONTAN AMB 2.8 (AMBULÂNCIA), Ano Fab/Modelo: 2005/2005, Placa: AMT-7483 (PR), KM acima de: 535000, Cor: Branca, Combustível: Diesel, Chassi: 93W231F1151022705, Acessórios N° de Portas: 2, Câmbio: Manual, Direção: Hidráulica, Ar condicionado: Não, Vidros: Manuais, Rodas: Ferro, Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não, Condições Gerais - Mecânica/Motor: Não testado, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim, Pneus: Ruins, Observações: Bancos: Rasgados, Rodas: Com Ferrugem Grade: Avariada, Para-brisa: Quebrado, Limpador Para-brisa: Avariado, Capô: Apresenta Piques de Pedras e Riscado, Para-choque dianteiro: Quebrado e Riscado, Para-lama dianteiro direito: Amassado, Porta dianteiro direito: Amassado, Porta Lateral: Avariada, Lateral traseiro direito: Avariado, Lanterna traseiro direito: Avariada, Lanterna traseiro esquerdo: Quebrado, Porta traseira: Amassada, Para-choque traseiro: Amassado, Lateral traseiro esquerdo: Amassada, Porta dianteiro esquerdo: Avariado, Para-lama dianteiro esquerdo: Amassado, Teto: Amassado, Bancos: Rasgados, Painel de Instrumentos: Avariado, Bateria: Falta, Veículo Ambulância possível regularização por conta do arrematante comprador, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão, Apresenta riscos, mossas e amassados, Apresenta falta de partes, peças e componentes, No estado em que se encontra.	R\$ 4.780,00
4	CAMINHÃO CHEVROLET D68, 1983/1983, PL.: AAG-0721 (PR), CH.: BC683PXC1002 3	11196 - Marca: CAMINHÃO CHEVROLET, Modelo: D68, Ano Fab/Modelo: 1983/1983, Placa: AAG-0721 (PR), KM acima de: 73994, Cor: Vermelha, Combustível: Diesel, Chassi: BC683PXC10023, Eixos: 2, Tração: 4x2, Carroceria: Somente Chassi, Cardan: Falta, Diferencial: Falta, Tacógrafo: Não, Câmbio: Manual, Bancos: Courvin, Condições Gerais, Mecânica/Motor: Não testado, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria/Forração: Ruim, Qtd. de Pneus: 6, Estado dos Pneus: Ruins, Observações: Forração das portas e Teto: Faltam, Chassis: Remarcado, Falta selo de identificação, Grade: Avariada, Vidro Para-brisa: Avariado, Para-choque dianteiro e traseiro: Avariado, Lanterna dianteira direito e esquerda: Avariado, Para-lama direito e esquerdo: Amassado, Porta esquerda: Avariada, Painel de instrumentos: Avariado, Bancos: Avariados, Teto: Avariado, Podendo faltar partes, peças e componentes, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, Apresenta riscos, mossas e amassados, No estado em que se encontra, Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão.	R\$ 3.980,00
5	FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0, 2011/2012, PL.: AUB-6749 (PR), CH.: 9BD15802AC65 75062	11058 - Marca: FIAT, Modelo: UNO MILLE ECONOMY 1.0, Ano Fab/Modelo: 2011/2012, Placa: AUB-6749 (PR), KM acima de: 83000, Cor: Branca, Combustível: Flex (Álcool/Gasolina), Chassi: 9BD15802AC6575062, Acessórios n° de Portas: 2, Câmbio: Manual, Direção: Mecânica, Ar condicionado: Não, Vidros: Elétricos, Rodas: Ferro, Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não, Condições Gerais Mecânica/Motor: Não testado, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim Pneus: Ruins, Observações: Rodas: Apresenta ferrugem, Motor: Vazando, Rack do Teto: Não Acompanha, Para-choque dianteiro: Riscado, Farol Direito: Avariado, Lanterna dianteiro direito: Avariado, Para-lama dianteiro direito: Amassado, Lateral traseiro direito e esquerdo: Amassado, Porta traseiro esquerdo: Amassado, Para-lama dianteiro esquerdo: Amassado, Bateria: Falta, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, Apresenta riscos, mossas e amassados, Podendo faltar partes, peças e componentes, Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão, No estado em que se encontra.	R\$ 5.870,00

6	<p>FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 1.0, 2005/2006, PL.: ANC-8517 (PR), CH.: 9BD1582276473 7569</p>	<p>11263 - Marca: FIAT, Modelo: UNO MILLE FIRE FLEX 1.0, Ano Fab/Modelo: 2005/2006, Placa: ANC-8517 (PR), KM acima de: Não visualizado, Cor: Branca, Combustível: Flex (Álcool/Gasolina), Chassi: 9BD15822764737569, Acessórios N° de Portas: 4, Câmbio: Manual, Direção: Mecânica, Ar condicionado: Não, Vidros: Manuais, Rodas: Ferro, Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não, Condições Gerais, Mecânica/Motor: Não testado, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim, Pneus: Ruins, Observações: Motor: Vazando, Rodas: Apresenta ferrugens, Bancos: Rasgados e quebrados, Fechaduras e maçanetas: Avariadas, Teto e Coluna: Apresentam ferrugem, amassado e solda, Selo de Identificação: Falta, Capô: Amassado e Pintura descascando, Para-lama dianteiro direito: Amassado Porta dianteiro direito e traseiro esquerdo : Avariado, Lateral traseiro direito e traseiro esquerdo: Avariado, Lanterna traseiro direito e traseiro esquerdo: Quebrados, Capô Traseiro: Apresenta ferrugem e amassado, Vidro Traseiro: Amassado, Todas as forrações: Avariadas, Bateria: Falta, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, Apresenta riscos, mossa e amassados, Podendo faltar partes, peças e componentes, No estado em que se encontra.</p>	<p>R\$ 2.730,00</p>
7	<p>FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0, 2011/2012, PL.: AUB-6748 (PR), CH.: 9BD15802AC65 75503</p>	<p>13284 - Marca: FIAT, Modelo: UNO MILLE ECONOMY 1.0, Ano Fab/Modelo: 2011/2012, Placa: AUB-6748 (PR), KM acima de: 103000, Cor: Branca, Combustível: Flex (Álcool/Gasolina), Chassi: 9BD15802AC6575503, Acessórios, N° de Portas: 2, Câmbio: Manual, Direção: Mecânica, ar condicionado: Não, Vidros: Elétricos, Rodas: Ferro, Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não, Condições Gerais Mecânica/Motor: Não testado, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim, Pneus: Ruins, Observações: Motor: Vazando, Bancos: Rasgados e quebrados, Grade: Avariada, Para-brisa: Riscado, Capô: Amassado, Para-choque dianteiro e Traseiro: Riscado, Farol Esquerdo: Fosco, Lanterna Dianteiro Esquerdo: Fosco, Porta Dianteiro Direito: Amassado Lanterna Traseiro Esquerdo: Quebrado Porta Dianteiro Esquerdo: Apresenta Mossas, Para-lama Dianteiro Esquerdo: Avariado, Bateria: Falta, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, Apresenta riscos, mossa e amassados, Podendo faltar partes, peças e componentes, No estado em que se encontra.</p>	<p>R\$ 4.130,00</p>
8	<p>VOLKSWAGEN GOL 1.0, 2008/2009, PL.: MEZ-0616 (PR), CH.: 9BWAA05U29P 014487</p>	<p>17242 - Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL 1.0, Ano Fab/Modelo: 2008/2009, Placa: MEZ-0616 (PR), KM acima de: 117000, Cor: Vermelha, Combustível: Flex (Álcool/Gasolina), Chassi: 9BWAA05U29P014487, Acessórios N° de Portas: 4, Câmbio: Manual, Direção: Mecânica, Ar condicionado: Não, Vidros: Dianteiros Elétricos/Traseiros Manuais, Rodas: Ferro, Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não, Condições Gerais Mecânica/Motor: Não testado, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim, Pneus: Ruins, Observações: Capô: Apresenta Piques de Pedras, Para-choque Dianteiro: Quebrado, Porta Traseiro Direito: Apresenta Mossas, Capô Traseiro: Apresenta Mossas, Para-choque Traseiro: Riscado, Teto: Apresenta Piques de Pedras e Ferrugens, Bateria: Falta, Apresenta riscos, mossa e amassados, Podendo faltar partes, peças e componentes, Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão, No estado em que se encontra</p>	<p>R\$ 5.750,00</p>
9	<p>FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 1.0, 2008/2008, PL.: AQK-0795 (PR), CH.: 9BD1582278616 0691</p>	<p>11252 - Marca: FIAT, Modelo: UNO MILLE FIRE FLEX 1.0, Ano Fab/Modelo: 2008/2008, Placa: AQK-0795 (PR), Cor: Branca, Combustível: Flex (Álcool/Gasolina), Chassi: 9BD15822786160691, Acessórios N° de Portas: 4, Câmbio: Manual, Direção: Mecânica, Ar condicionado: Não, Vidros: Manuais, Rodas: Ferro, Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não, Condições Gerais Mecânica/Motor: Não testado, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim, Pneus: Ruins, Observações: Grade: Avariada, Para-brisa: Quebrado, Capô: Amassado, Para-choque Dianteiro: Amassado, Para-lama Dianteiro Direito: Amassado, Porta Dianteiro Direito: Amassado, Porta Traseiro Direito: Avariado, Lateral Traseiro Direito: Apresenta Mossas, Lanterna Traseiro Esquerdo: Quebrado, Para-choque Traseiro: Avariado, Porta Traseiro Esquerdo: Apresenta Mossas, Bancos: Rasgados e Avariados, Painel de Instrumentos: Avariado, Bateria: Falta, Todas as forrações estão avariadas, Selo de Identificação: Falta, Apresenta riscos, mossa e amassados, Podendo faltar partes, peças e componentes, Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão, No estado em que se encontra.</p>	<p>R\$ 2.130,00</p>

10	VOLKSWAGEN GOL 1.0 GIV, 2013/2014, PL.: AXD-6854 (PR), CH.: 9BWAA05W2E P016994	16973 - Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL 1.0 GIV, Ano Fab/Modelo: 2013/2014, Placa: AXD-6854 (PR), Cor: Branca, Combustível: Flex (Álcool/Gasolina), Chassi: 9BWAA05W2EP016994, Acessórios N° de Portas: 4, Câmbio: Manual, Direção: Mecânica, Ar condicionado: Não, Vidros: Manuais, Rodas: Ferro, Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não, Condições Gerais Mecânica/Motor: Desmontado/Avariado, podendo faltar peças, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim, Pneus: Ruins, Observações: Rodas: Apresenta ferrugem, Selo de Identificação: Falta, Para-choque Dianteiro: Quebrado, Para-lama Dianteiro Direito: Apresenta Mossas, Porta Traseiro Direito: Riscado, Lanterna Traseiro Esquerdo: Quebrado, Capô traseiro: Apresenta Mossas, Para-choque Traseiro: Riscado, Para-lama Dianteiro Esquerdo: Apresenta Mossas, Bateria: Falta, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, Apresenta riscos, mossas e amassados, Podendo faltar partes, peças e componentes, No estado em que se encontra.	R\$ 4.950,00
11	FIAT SIENA FIRE FLEX 1.0, 2009/2010, PL.: ASO-9836 (PR), CH.: 9BD17206LA35 44957	17236 - Marca: FIAT, Modelo: SIENA FIRE FLEX 1.0, Ano Fab/Modelo: 2009/2010, Placa: ASO-9836 (PR), KM acima de: 346000, Cor: Branca, Combustível: Flex (Álcool/Gasolina), Chassi: 9BD17206LA3544957, Acessórios N° de Portas: 4, Câmbio: Manual, Direção: Hidráulica, Ar condicionado: Não, Vidros: Dianteiros Elétricos/Traseiros Manuais, Rodas: Ferro, Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não, Condições Gerais Mecânica/Motor: Não testado, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim, Pneus: Ruins, Observações: Motor: Apresenta Vazamento, Direção Hidráulica: Apresenta Vazamento, Rodas: Apresentam Ferrugens, Parabrisa: Avariado, Capô: Pequeno Amassado, Para-choque Dianteiro: Quebrado, Para-lama Dianteiro Direito: Amassado, Retrovisor Direito: Avariado, Lanterna Traseiro Direito e Esquerdo: Quebrado, Para-choque Traseiro: Riscado, Lateral Traseiro Esquerdo: Riscado, Banco Traseiro: Avariado, Forrações: Avariadas, Bateria: Falta, Selo de Identificação: Falta, Apresenta riscos, mossas e amassados, Podendo faltar partes, peças e componentes, Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão, No estado em que se encontra.	R\$ 6.340,00
12	VOLKSWAGEN GOL 1.0, 2007/2008, PL.: AOX-1476 (PR), CH.: 9BWCA05WX8 T035071	17236 - Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL 1.0, Ano Fab/Modelo: 2007/2008, Placa: AOX-1476 (PR), Cor: Branca, Combustível: Flex (Álcool/Gasolina), Chassi: 9BWCA05WX8T035071, Acessórios N° de Portas: 2, Câmbio: Manual, Direção: Mecânica, Ar condicionado: Não, Vidros: Manuais, Rodas: Ferro, Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não, Condições Gerais Mecânica/Motor: Não testado, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim, Pneus: Ruins, Observações: Motor: Apresenta Vazamentos, Rodas: Apresenta ferrugens, Banco Dianteiro Esquerdo: Rasgado, Para-choque Dianteiro: Avariado, Farol Esquerdo e Direito: Fosco, Lanterna Dianteiro esquerdo e Dianteiro Direito: Fosco Para-lama Dianteiro Direito: Avariado, Porta Dianteiro Direito: Amassado, Lanterna Traseiro Direito e Traseiro esquerdo: Avariado, Lateral Traseiro Esquerdo: Pintura Descascando, Porta Dianteiro Esquerdo: Com Mossas, Bateria: Falta, Selo de Identificação: Falta, Apresenta riscos, mossas e amassados, Podendo faltar partes, peças e componentes, Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão, No estado em que se encontra.	R\$ 3.870,00
13	CHEVROLET ASTRA HATCH 5P CD 2.0, 2003/2003, PL.: AGZ-8002 (PR), CH.: 9BGTT48B03B1 91925	15477 - Marca: CHEVROLET, Modelo: ASTRA HATCH 5P CD 2.0, Ano Fab/Modelo: 2003/2003, Placa: AGZ-8002 (PR), Cor: Prata, Combustível: Gasolina, Chassi: 9BGTT48B03B191925, Acessórios N° de Portas: 4, Câmbio: Manual, Direção: Hidráulica, Ar condicionado: Sim, Vidros: Dianteiros Elétricos/Traseiros Manuais, Rodas: Liga-Leve, Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não, Condições Gerais Mecânica/Motor: Não testado, Pintura: Regular, Lataria: Regular, Tapeçaria: Ruim, Pneus: Ruins, Observações: Rodas: Riscadas, Banco Dianteiro Esquerdo: Avariado, Painel de Instrumentos: Avariado, Forração Porta Dianteira Direita: Avariada, Bateria: Falta Retrovisor Esquerdo: Avariado, Porta Dianteira Esquerdo: Avariado, Para-choque Traseiro: Avariado, Lanternas Dianteiro Direito e Esquerdo: Fosco, Farol Direito e Esquerdo: Fosco, Para-choque Dianteiro: Avariado, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, Apresenta riscos, mossas e amassados, Podendo faltar partes, peças e componentes, No estado em que se encontra.	R\$ 5.850,00

14	CHEVROLET CLASSIC LIFE 1.0, 2009/2010, PL.: ARL-3746 (PR), CH.: 9BGSA1910AB1 18334	11269 - Marca: CHEVROLET, Modelo: CLASSIC LIFE 1.0, Ano Fab/Modelo: 2009/2010, Placa: ARL-3746 (PR), KM acima de: 68107, Cor: Branca, Combustível: Flex (Álcool/Gasolina), Chassi: 9BGSA1910AB118334, Acessórios N° de Portas: 4, Câmbio: Manual, Direção: Mecânica, Ar condicionado: Não, Vidros: Manuais, Rodas: Ferro, Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não, Condições Gerais, Mecânica/Motor: Não testado, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim, Pneus: Ruins, Observações: Rodas: Apresentam Ferrugens, Grade: Avariada, Para-brisa: Riscado Capô: Riscado, Para-choque Dianteiro: Avariado, Para-lama Dianteiro Direito: Riscado, Lanterna Traseiro Direito: Quebrado, Capô Traseiro: Amassado, Para-choque Traseiro: Amassado, Lateral Traseiro Esquerdo: Riscado, Porta Dianteiro Esquerdo: Riscado, Banco Dianteiro Esquerdo: Rasgado, Bateria: Falta, Apresenta riscos, mossas e amassados, Podendo faltar partes, peças e componentes, Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão, No estado em que se encontra.	R\$ 3.850,00
15	FIAT UNO MILLE WAY ECON 1.0, 2009/2010, PL.: ASN-1162 (PR), CH.: 9BD15844AA64 06591	12264 - Marca: FIAT, Modelo: UNO MILLE WAY ECON 1.0, Ano Fab/Modelo: 2009/2010, Placa: ASN-1162 (PR), KM acima de: 104000, Cor: Branca, Combustível: Flex (Álcool/Gasolina), Chassi: 9BD15844AA6406591, Acessórios N° de Portas: 4, Câmbio: Manual, Direção: Mecânica, Ar condicionado: Não, Vidros: Manuais, Rodas: Ferro, Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não, Condições Gerais Mecânica/Motor: Não testado, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim, Pneus: Ruins, Observações: Motor: Apresenta Vazamentos, Rodas: Apresentam ferrugens, Para-brisa: Avariada, Para-choque Dianteiro: Avariado, Lanterna Traseiro Direito: Avariado, Capô Traseiro Amassado, Para-choque Traseiro: Avariado, Bateria: Falta, Podendo faltar partes, peças e componentes, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, No estado em que se encontra.	R\$ 3.370,00
16	CHEVROLET CORSA SUPER 1.6, 2002/2002, PL.: AKI-9281 (PR), CH.: 9BGSD19N02B1 60913	22883 - Marca: CHEVROLET, Modelo: CORSA SUPER 1.6, Ano Fab/Modelo: 2002/2002, Placa: AKI-9281 (PR), KM acima de: 181000, Cor: Branca, Combustível: Gasolina, Chassi: 9BGSD19N02B160913, Acessórios N° de Portas: 4, Câmbio: Manual, Direção: Mecânica, Ar condicionado: Não, Vidros: Manuais, Rodas: Ferro, Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não, Condições Gerais, Mecânica/Motor: Não testado, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim, Pneus: Ruins, Observações: Motor: Apresenta Vazamentos, Para-brisa: Riscado, Capô: Piques de Pedras e Amassado, Para-choque Dianteiro: Avariado, Lateral Traseiro Direito e Esquerdo: Riscado, Para-choque Traseiro: Piques de Pedras, Forrações: Avariadas, Podendo faltar partes, peças e componentes, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, No estado em que se encontra.	R\$ 3.950,00
17	CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1113, 1976/1976, PL.: BXG-0502 (PR), CH.: 34403212309439	22005 - Marca: CAMINHÃO MERCEDES BENZ, Modelo: L 1113, Ano Fab/Modelo: 1976/1976, Placa: BXG-0502 (PR), KM acima de: 294453, Cor: Verde, Combustível: Diesel, Chassi: 34403212309439, Eixos: 3, Tração: 6x2, Carroceria: Somente Chassi, Cardan: Sim, Diferencial: Sim, Tacógrafo: Não, Câmbio: Manual, Bancos: Tecido, Condições Gerais Mecânica/Motor: Não testado, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria/Forração: Ruim, Qtd. de Pneus: 10, Estado dos Pneus: Ruins, Observações: Motor: Apresenta Vazamento, Grade: Avariada, Vidro Para-brisa: Riscado, Capô: Enferrujado, Amassado e Riscado, Para-choque Dianteiro: Enferrujado, Amassado e Riscado, Lanterna Dianteiro Direito e Esquerda: Avariado, Para-lama Direito: Avariado, Porta Direita: Pintura Descascando, Trincada e Enferrujada, Lanterna Traseira Direita e esquerda: Quebrada Para-choque Traseiro: Falta, Painel de Instrumentos: Avariado, Teto: Amassado, Riscado e Enferrujado, Bateria: Falta, Forração Porta Direita: Falta, Selo de Identificação: Falta, Apresenta riscos, mossas e amassados, Podendo faltar partes, peças e componentes, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão, Apresenta riscos, mossas e amassados, No estado em que se encontra.	R\$ 4.870,00

18	<p>REBOQUE NOMA RB1E1E18 CC, 2007/2007, PL.: APK-3383 (PR), CH.: 9EP4206207100 4771</p>	<p>11276 - Tipo: REBOQUE NOMA, Modelo: RB1E1E18 CC, Ano Fab/Modelo: 2007/2007, Placa: APK-3383 (PR), Chassi: 9EP42062071004771, Eixos: 2, Carroceria: Carroceria Aberta em Estado de Sucata, Pintura/Lataria: Ruim, Qtd. de Pneus: 4, Estado dos Pneus: Ruins, Observações: Lanternas Traseiras, Quebradas, Parte Elétrica e Sistema de Freios: Falta, Para-choque Traseiro: Riscado, Podendo faltar partes, peças e componentes, Podendo apresentar riscos, mossas e amassados, Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão, No estado em que se encontra.</p>	<p>R\$ 470,00</p>
19	<p>RENAULT MASTER ALTECH AMB 2.5 (AMBULÂNCIA), 2009/2010, PL.: ASA-7893 (PR), CH.: 93YADCUD6AJ 296063</p>	<p>13608 - Marca: RENAULT, Modelo: MASTER ALTECH AMB 2.5 (AMBULÂNCIA), Ano Fab/Modelo: 2009/2010, Placa: ASA-7893 (PR), Cor: Branca, Combustível: Diesel, Chassi: 93YADCUD6AJ296063, Acessórios Nº de Portas: 2, Câmbio: Falta, Direção: Hidráulica, Ar condicionado: Não, Vidros: Manuais, Rodas: Ferro, Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não, Condições Gerais Mecânica/Motor: Falta, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim, Pneus: Ruins, Observações: Grade: Falta, Para-brisa: Quebrado, Limpador de Par abrida: Falta, Capô: Piques de Pedras, Para-choque Dianteiro: Falta, Farol Esquerdo: Falta, Farol de Milha Esquerdo e Direito: Faltam, Lanterna Dianteiro Esquerdo e Direito: Faltam, Farol Direito: Falta, Para-lama Dianteiro Direito: Falta Porta Traseiro: Apresenta Mossas, Para-choque Traseiro: Avariado, Lateral Traseiro Esquerdo: Apresenta Mossas, Retrovisor esquerdo: Falta, Bateria: Falta Veículo em estado de Sucata, Documento consta como Ambulância possível regularização fica por conta do arrematante comprador, Apresenta falta de partes, peças e componentes, Apresenta falta de chave de ignição, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, Apresenta pontos de ferrugem e de corrosão, Apresenta riscos, mossas e amassados.</p>	<p>R\$ 4.890,00</p>
20	<p>FIAT PALIO 1.5, 2002/2002, PL.: AKP-0711 (PR), CH.: 9BD1784932235 8416</p>	<p>13547 - Marca: FIAT, Modelo: PALIO 1.5, Ano Fab/Modelo: 2002/2002, Placa: AKP-0711 (PR), KM acima de: 217565, Cor: Branca, Combustível: Álcool, Chassi: 9BD17849322358416, Acessórios, Nº de Portas: 4, Câmbio: Manual, Direção: Mecânica, Ar condicionado: Não, Vidros: Manuais, Rodas: Ferro, Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não, Condições Gerais, Mecânica/Motor: Não testado, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim, Pneus: Ruins, Observações: Rodas: Apresenta Ferrugens, Para-brisa: Quebrado, Limpador de Para-brisa: Avariado, Capô: Amassado, Para-choque Dianteiro: Avariado, Farol Esquerdo: Fosco, Lanterna Traseiro Esquerdo: Quebrado, Farol Direito: Quebrado, Lanterna Dianteiro Direito: Quebrada, Para-lama Dianteiro Direito: Amassado, Retrovisor Direito: Quebrado, Lanterna Traseiro Direito e Esquerdo: Avariado, Capô Traseiro: Avariado, Para-choque Traseiro: Avariado, Porta Dianteiro Esquerdo: Apresenta Mossas, Banco Dianteiro Esquerdo: Rasgado, Banco Traseiro: Avariado, Forração Porta Dianteira Esquerdo: Avariado, Bateria: Falta, Selo de Identificação: Falta, Podendo faltar partes, peças e componentes, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, No estado em que se encontra.</p>	<p>R\$ 1.970,00</p>
21	<p>CHEVROLET MONTANA CONQUEST 1.4, 2009/2010, PL.: ARL-3744 (PR), CH.: 9BGXL80P0AC 117693</p>	<p>11281 - Marca: CHEVROLET, Modelo: MONTANA CONQUEST 1.4, Ano Fab/Modelo: 2009/2010, Placa: ARL-3744 (PR), KM acima de: 144000, Cor: Branca, Combustível: Flex (Álcool/Gasolina), Chassi: 9BGXL80P0AC117693, Acessórios Nº de Portas: 2, Câmbio: Manual, Ar condicionado: Não, Vidros: Manuais, Rodas: Ferro, Bancos: Tecido, Aparelho de Som: Não, Condições Gerais Mecânica/Motor: Não testado, Pintura: Ruim, Lataria: Ruim, Tapeçaria: Ruim, Pneus: Ruins, Observações: Motor: Apresenta Vazamento, Para-brisa: Quebrado, Para-choque Dianteiro: Quebrado, Lateral Traseiro Direito: Apresenta Mossas e Riscos, Lanterna Traseiro Direito: Avariado, Lanterna Traseiro Esquerdo: Quebrado, Capô Traseiro: Amassado e Riscado, Vidro Traseiro: Riscado, Para-choque Traseiro: Quebrado, Lateral Traseiro Esquerdo: Amassado e Riscado, Teto: Amassado Banco Dianteiro Direito Rasgado Painel de Instrumento: Avariado, Bateria: Falta, Caçamba: Amassado, Riscado e enferrujado, Fechadura Lado Direito: Quebrado, Podendo faltar partes, peças e componentes, Apresenta falta de ferramentas obrigatórias e estepe, No estado em que se encontra.</p>	<p>R\$ 2.890,00</p>

22	PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 930 T 4X4, 1993, SÉRIE: 17B01498	11233 - Marca: PA CARREGADEIRA CATERPILLAR, Modelo: 930 T, Ano: 1993, Série: 17B01498, Horímetro: 3400, Combustível: Diesel, Tração: 4X4, Pneus (Quantidade/Estado): 4 RUINS, Observações: Motor: Desmontado, Pintura: Ruim, Retrovisor: Falta, Apresenta Soldas, Faróis: Quebrados, Apresenta Ferrugem, Torque: Avariado, Não Testado, Podendo faltar partes, peças e componentes, No estado em que se encontra, Podendo apresentar riscos, mossas e amassados.	R\$ 18.700,00
23	SUCATA FERROSA APROX.: 1000 KG	Sucata Ferrosa contendo aprox.: 1.000 KG de diversos materiais. No estado em que se encontram	R\$ 85,00
24	SUCATA DE ELETRÔNICOS DIVERSOS APROX.: 250 UNIDADES	Sucatas de lixo eletrônico diversos contendo aprox.: 250 Unidades. No estado em que se encontram.	R\$ 85,00
25	SUCATA DE CAVALO MECÂNICO LS 1938, 1999/1999, PL.: KDS-8914 (GO), CH.: 9BM696090XB1 96798	20723 -Marca: SUCATA DE CAVALO MECÂNICO Modelo: LS 1938, Ano Fab/Modelo: 1999/1999, Placa: KDS-8914 (GO), Cor: Vermelha, Combustível: Diesel, Chassi: 9BM696090XB196798, Eixos: 2, Observações: Veículo baixado como sucata no DETRAN, Chassi recortado, Sem Placa, Sem direito a documentação.	R\$ 1.650,00
26	TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU S6D114E1 D6 1EX12, 2002, SÉRIE: 1894	11239 - Marca: TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU S6D114E1, Modelo: D6 1EX12, Ano: 2002, Série: 1894, Horímetro: 9052, Combustível: Diesel, Pneus (Quantidade/Estado): Esteira de Ferro, Observações: Pintura: Ruim, Retrovisor: Falta, Apresenta Soldas, Apresenta Ferrugem, Banco avariado, Motor: vazamento, Máquina desativa em Uso, Não Testado, Podendo faltar Peças e Componentes, Vendido no estado em que se Encontra.	R\$ 118.000,00

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul/PR, em 08 de agosto de 2018.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicação, com assinatura, feita no **Jornal Correio do Povo do Paraná**
Edição nº 2956 – de 11/08/2018.